


EINBAUANLEITUNG - (KURZVERSION)

GLEITTÜRBREMSE S 34 / S 42


(2019-10-10) Kurzversion 9.1/1

ZUBEHÖR




1_ 10.01.560
10.01.570

1_ Gleittürbremse
für Gleittüren von 10 - 30 kg
für Gleittüren von 31 - 60 kg




2_ 10.01.691
Positionshalter GTB S34
mit Aufsatz:
small, medium, large




3_ 10.01.692
Positionshalter GTB S42
mit Aufsatz:
small, medium, large

ohne Abbildung:
Bodenschienen-Stopper
Deckenschienen-Endstopper
Anschlagplatte für GTB




EINBAUANLEITUNG


GLEITTÜRBREMSE MONTIEREN




1_ Standardmaße zur Montage des Positionshalters



2_ Gleittürbremse montieren. Achtung! Die Gleittürbremse muss vor dem Einbau gespannt werden.



3_




4_ Schieben Sie die Tür in Position (Standard 269 mm) um die korrekte Pin länge zu ermitteln

Messen Sie den Abstand Oberkante Tür – Deckenschiene.
Ermitteln Sie die Aufsatzgröße mit der Tabelle.
(small, medium oder large)

EINBAUANLEITUNG

PINLÄNGE ERMITTELN / PIN MONTIEREN



1_

System **34**
symm / asym

S34	Abstand:
small	28-31
medium	31-35
large	35-38

System **42**
S1200

S1200	Abstand:
small	28-31
medium	31-35
large	35-38

2_


System **42**
symm / asym

S42	Abstand:
small	25-28
medium	28-32
large	32-35

System **42 / 34**
Holzwerkstofftür

Holzwerkstoff	Abstand:
small	28-31
medium	31-35
large	35-38

3_




4_

5_

6_

EINBAUANLEITUNG


GLEITTÜRBREMSE



1_ Funktionstest

Mögliche Fehlerquellen	
Fehler	Behebung
Die Gleittür bremst nicht.	Spannen Sie den Mitnehmer der Gleittürbremse.
Die Gleittür wird nicht korrekt gebremst, schleift beim Schließen.	Achten Sie darauf, dass der Aufsatz die passende Größe hat.
Die Gleittür schließt zu früh oder zu spät.	Korrigieren Sie die Position des Positionshalters.
Ungenauere Überlappung der Senkrechtprofile bei Anlagen mit mehr als zwei Gleittüren.	Achten Sie darauf, dass der Bodenschienenstopper richtig positioniert ist.
Geräuschentwicklung beim Schließen oder Öffnen.	Achten Sie darauf, dass der Positionshalter rechtwinklig zur Deckenschiene montiert ist.
	Achten Sie darauf, dass die Gewindestifte des Positionshalters nicht zu fest angezogen sind.
	Drehen Sie die Türjustierung maximal eine Umdrehung nach unten, damit sich der Abstand zwischen Mitnehmer und Schnittfläche des Positionshalters vergrößert.
Die Gleittür schließt zu langsam.	Überprüfen Sie, ob der Boden eben ist. Tauschen Sie ggf. die Gleittürbremse. Bei einer Steigung sollte eine höher dotierte Gleittürbremse verwendet werden.

2_ Mögliche Fehlerquellen



Ausführliche Informationen finden Sie in der Anleitung: Gleittürbremse S34 S42 Einbau

3_